

VOCE DI CAPITOLATO PLAM RESIN DRAIN

Realizzazione di rivestimento esterno/interno in ghiaio drenante in sasso resina

Accurata pulizia del fondo esistente in calcestruzzo stagionato e realizzato secondo UNI EN 206-1.

In caso di presenza di umidità di risalita, applicazione di due mani di barriera al vapore chimica **Vapor Barrier Isoplam®** (in ragione di 1,5 kg/m²) con **Rete in fibra di vetro Isoplam®** interposta.

Oppure applicazione di **Skyprimer Isoplam®** (in ragione di ca 1,1 kg/m²) bicomponente epossidico da spolverare con **Quarzo 0,6-1,2 Isoplam®** (in ragione di ca 3 Kg/m²) lavato ed essiccato.

Stesura con **Staggia Isoplam®**, in spessore da 1 a ca 3 cm, dell'impasto di **Epoxy Drain Isoplam®** (1 Kg/m²/cm di spessore) + **Graniglia di marmo** lavata ed essiccata (15 Kg/m²/cm di spessore), scelta dalla Direzione Lavori secondo la **Mazzetta Granulati Isoplam®**.

Lisciatura della superficie con **Tavola in acciaio Isoplam®**, trattata durante la lavorazione con **Diluyente Epossidico Isoplam®**, o con **Lisciatrice meccanica Isoplam®** con **Disco in pvc** o **Spatole in pvc Isoplam®** montati.

Nel prezzo si comprende: la protezione delle parti non interessate dalla lavorazione, la fornitura e il trasporto dei materiali in cantiere, l'attrezzatura e i macchinari per l'esecuzione delle lavorazioni.

Per tot. m² al costo di €/m²+iva

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding